




9 鋳抜きピンの選択




10 インサート(鋳込金具)



11 押出ピン




12 機械加工と仕上代




13 鋳出ねじ



14 鋳ばり取り



15 バフ研磨



鋳抜きピン

ダイカストの穴を鋳抜くためのピン。

仕上代

鋳肌加工仕上げのために設ける加工代。

鋳ばり

金型の分割面又は中子の合せ部分などに発生する製品部から余分に張り出した薄い金属片をいう。